



# Når du arbejder på ladet

Her får du nogle gode råd om, hvordan du bedst undgår at falde og snuble på ladet.

1



Sørg altid for, at ladet er rengjort for snavs og sne.

2



Salt forebygger, at ladet bliver glat at arbejde på.

3




Nogle varer tåler ikke salt. Forskellige alternative typer is-fjernere kan bruges i stedet.

4




God arbejdsbelysning er vigtig. Sørg for god belysning i kranens arbejdsområde, på ladet og i området langs lastbilen.

5



Hold orden på ladet. Det giver overblik og er med til at sikre, at du ikke snubler og falder.

6



Gods, der udgør en særlig risiko for at du kan snuble, falde eller skære dig, bør lastes, så risikoen er mindst mulig.

## Tekniske hjælpemidler



Et elektronisk katalog over tekniske hjælpemidler.  
[www.teknisk-udstyr.dk](http://www.teknisk-udstyr.dk)

## Husk!

- ▶ Gør ladet skridsikkert med rengøring, salt eller is-fjerner
- ▶ Sørg for orden og godt lys i arbejdsområdet
- ▶ Vær opmærksom på gods, der udgør en særlig risiko